

令和5年度 岩沼市通学路安全点検報告結果

通学路等安全対策推進会議委員：

岩沼警察署交通課，仙台土木事務所道路部，市土木課，市生活環境課，市校長会，市教頭会，市PTA連合会，市教育委員会事務局

学区番号	場所	通学路の状況・危険の内容 (各校の合同点検，市民の声などを反映)	対策状況
岩小1	館下2丁目3-1 交流プラザ前丁字路交差点	駅に向かう車が多いこの通りは，登校時間帯はかなり急いでいる車が通る。多くの児童がこの丁字路交差点を横断して登校しているが，この交差点には横断歩道が一箇所しかない。交流プラザ側のグリーンベルトを通過して登校する児童は，横断歩道がないところを渡っており大変危険である。	【学校】 ・児童には車に気を付けて安全に登校するよう声かけをする。
岩小2	岩沼小学校校庭東側道路 (北児童センター分室近く)	本年度中，本校児童が自転車乗車中に自動車との接触事故にあった交差点。原因は児童が車道を横断する際に一時停止を怠ったためである。自転車側からは見通しが悪く車が来ていることは交差点に差しかからないと確認できない。中高生等の危険な横断が見られる。トマレの文字は歩道上にある。	【学校】 ・繰り返し安全教育を行う。
岩小3	梶橋1丁目用水路	道路脇の用水路でガードレールを乗り越えたりくぐったりすることで用水路に侵入できる。また，踏切近くはガードレールが途切れており容易に侵入でき危険である。	【学校】 ・繰り返し安全教育を行う。 【市土木課】 ・別件の用水路工事が2～3年後に実施予定となった。その際該当ガードレールが延長される可能性あり。

<p>玉小1</p>	<p>岩沼市玉浦西3丁目 楽々公園北側のT字路</p>	<p>下校時間帯の交通量が多い。北側から車で走ると角の家が死角になり急に子どもが飛び出してくることがあり危険である。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・見通しの悪い交差点の渡り方、通学路の歩行の仕方、自転車の安全な乗り方、道路では絶対遊ばないこと等を日々指導している。 ・長期休み前には生徒指導主任から全校に上記の内容を改めて指導している。
<p>玉小2</p>	<p>岩沼市玉浦西4丁目 4丁目住宅のT字路</p>	<p>一時停止の標識や横断歩道があるが、朝の時間帯に一時停止しない車が多い。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・見通しの悪い交差点の渡り方、通学路の歩行の仕方、自転車の安全な乗り方、道路では絶対遊ばないこと等を日々指導している。 ・長期休み前には生徒指導主任から全校に上記の内容を改めて指導している。
<p>西小1</p>	<p>朝日地区 朝日2丁目公園奥</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・クランクで見通しが悪い。 ・車が通ると歩行者との接触の可能性あり。 ・少し坂になっている。 	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「西小まもり隊安全マップ」に危険箇所として掲載し、児童及び保護者に周知する。 ・朝日地区内の事故が頻発していることをうけて、地区集会を実施し、細い道路での歩行の仕方や坂道における自転車の適切なスピードについて安全指導を行った。
<p>西小2</p>	<p>平等地区 JA名取岩沼千貫支店前</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い。 ・信号無視をする車がいる。 ・過去にひき逃げ事件あり。 	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふれパトさんや街頭指導の保護者の協力を得て、ドライバーへ通学路であることの周知を図る。 ・安全な横断の仕方について、繰り返し指導する。

<p>西小3</p>	<p>栄町地区 サンダイホームの交差点</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・止まれの停止線で止まる車が少ない。 ・見通しが悪いのに、スピードを出す車が多い。 ・過去に自転車と車の交通事故あり。 	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「西小まもり隊安全マップ」に危険箇所として掲載し、児童及び保護者に周知する。 ・黄色い旗を確認し、収納ボックスを新しい物に変更し、黄色い旗の使用を促す。 ・地区集会などで、過去の交通事故について話し、安全への意識を高める。 <p>【警察】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度中に工事発注済み。工期は未定だが、今後実施予定。
<p>南小1</p>	<p>国道4号線 桑原地下道・吹上地下道</p>	<p>地下道の老朽化、薄暗さから不気味な印象がある。不審者が出没した際に回避行動が難しい。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期終業式での全体指導及び、各学級で指導を行った。 <p>【事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岩沼国道維持出張所へ相談し、地下道内のLED照明を増設することになった。工期は未定だが、近く実施予定。
<p>南小2</p>	<p>岩沼市南児童遊園 宮城県岩沼市桑原3-3付 近道路</p>	<p>車通りが多い割に横断歩道の数が少ない。特に岩沼市南児童遊園前は、横断歩道が遠く道路を横切る児童が多い。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期終業式での全体指導及び、各学級で指導を行った。
<p>南小3</p>	<p>岩沼橋付近道幅が狭い 岩沼市藤浪1丁目9</p>	<p>五間堀両サイドの道幅が狭く、車両が通行すると児童と接触の恐れがある。</p>	<p>【学校】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期終業式での全体指導及び、各学級で指導を行った。

<p>岩中 1</p>	<p>岩沼南中央線 岩沼桑原郵便局前の横断歩道</p>	<p>横断歩道が設置されているものの、歩行者を無視して通行する車両の多い道路である。</p>	<p>【学校】 ・全校生徒への呼び掛け</p>
<p>岩中 2</p>	<p>本町早股線 ヨークベニマル岩沼店駐車場入口</p>	<p>里の杜に住む生徒が自転車で登校する場合、志引橋を渡って登校するが、緩やかな下り坂になっているため自転車のスピードが出やすい。それだけでなく、ヨークベニマル岩沼店駐車場入口には横断歩道がないため、歩行者や自転車通学者が道路を渡りにくい状況が起こりやすい場所である。</p>	<p>【学校】 ・里の杜地区の自転車通学者を集めての注意喚起 【警察】 ・商業施設側（南側）の東西方向に横断歩道を設置予定である。</p>
<p>岩中 3</p>	<p>里の杜 15号線 里の杜中央公園北側と市民会館・総合体育館臨時駐車場の間の道路</p>	<p>街灯がないために暗く、冬季においては生徒の下校時に真っ暗である。また不審者が出没している箇所でもあり、生徒は下校時に不安を抱えている。</p>	<p>【学校】 ・里の杜地区の生徒を集めての注意喚起</p>
<p>玉中 1</p>	<p>矢野目バス停から矢野目齒科までの道路</p>	<p>民家のブロック塀やフェンスなどに破損など見られ、危険を感じる場所が何カ所も見られる。 道幅が狭いが庭木が道路にはみ出してしまっているために通行に支障あり。 保護者からも何度か連絡あり。 保護者は市役所にも連絡したとも話していました。</p>	<p>【学校】 ・登下校の際や日常生活の中での移動の際には、この地点に関わらず、危険を予測する大切さを継続して指導している。また、危険箇所には近づかないことも危機回避には大切であることも指導している。 【事務局】 ・都市計画課では、環境課とともに持ち主にアプローチしているが、私有地であり県外に住んでいるためなかなか進展していない。通行する際は、走行する車含め気を付けて通行するよう安全教育の実施を依頼する。</p>

<p>玉中 2</p>	<p>玉中東側の県道 125 号沿い ローソン三軒茶屋店駐車場 及び交差点</p>	<p>県道 10 号側から店舗北側へ右折車線から通り抜けず る車両があり(逆の通り抜けも)、歩行者・自転車は危 険。 125 号から 10 号への左折する大型車が増加している。 歩行者が巻き込まれてしまう心配がある。 歩車分離信号だと少々安心できるかもしれない。</p>	<p>【学校】 ・学年や学級で交通事故防止についての指導を継続して いる。 【事務局】 ・令和 4 年度報告のとおり、歩車分離信号に関しては検 討の結果、現状維持となっております。</p>
<p>玉中 3</p>	<p>県道 10 号沿いファミリーマ ート恵み野二丁目店南側駐 車場</p>	<p>県道 10 号から恵み野二丁目地内への通り抜けに使用さ れる場合があり、歩行者・自転車は危険 写真撮影中も数台通過車あり</p>	<p>【学校】 ・学年や学級で交通事故防止についての指導を継続して いる。</p>
<p>北中 1</p>	<p>国道 4 号線沿い ラーメン屋「麺光」の 曲がり角付近</p>	<p>曲がり角で車が頻繁に出入りするが、カーブミラーが なく、歩行者注意の標識もない。</p>	<p>【学校】 ・各担任を通じて危険箇所の注意 喚起や危険箇所資料 の配付を実施。</p>
<p>北中 2</p>	<p>相の原 4 付近 岩沼北中学校校門付近の西 側の路地</p>	<p>街灯が少ないため道が見えにくい。 (不審者発生の危険) 通路が狭くブロック塀が両側にあり危険。</p>	<p>【学校】 ・各担任を通じて危険箇所の注意 喚起や危険箇所資料 の配付を実施。</p>
<p>西中 1</p>	<p>三色吉字松 仙台岩沼線 ハナトピアからセブンイレ ブン小川店まで</p>	<p>東側に歩道がなく、西側に渡る横断歩道もセブンイレ ブン小川店かハナトピア前の交差点にしかない。交通量 も多く、渡ることも左側を通行することが危険なため、 遠回りして登校している生徒がいる。</p>	<p>【学校】 ・該当する生徒には、自転車通学を許可し、迂回して安 全な道路を通学してもらっている。</p>
<p>西中 2</p>	<p>三色吉から竹倉部にかけて の道路 岩沼西中学校テニスコート 前の交差点付近</p>	<p>見通しが悪い道路。朝の時間帯はスピードを出して車 が通行しており、一時停止せずに交差点を曲がる車が見 られる。竹倉部も住宅が増えて、徒歩で通学する生徒も 増えた。歩道もないので危険である。</p>	<p>【学校】 ・交差点進入時の一次停止などの交通ルールとマナーの 遵守について指導を随時行った。</p>